Plan de Formación 2025

JORNADA TÉCNICA: HUMEDADES ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACIÓN. CAUSAS, CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES.

Las humedades estructurales constituyen una de las patologías más habituales y al mismo tiempo más perjudiciales en el ámbito de la edificación, ya que no solo afectan directamente a la estabilidad y durabilidad de los materiales y elementos constructivos, sino que también deterioran considerablemente la calidad de los espacios interiores, reduciendo el confort y generando condiciones poco saludables que afectan negativamente a la salud y bienestar de los ocupantes.

Por tal motivo, el COAT Málaga junto con la empresa **MURPROTEC**, ha organizado esta jornada técnica con el objetivo de capacitar a los profesionales asistentes para que comprendan de forma clara y fundamentada el fenómeno de las humedades estructurales en los edificios, en concreto humedad por capilaridad, las infiltraciones laterales y condensaciones; fomentando un conocimiento que les permita identificar los diferentes tipos de humedad que afectan a las construcciones, entender su origen y analizar cómo estas patologías se manifiestan, evolucionan y pueden ser solucionadas de manera definitiva mediante intervenciones adecuadas.

PROGRAMA:

1. **Presentación.**
2. **Diferencia entre la humedad accidental y estructural.**
3. **Humedades estructurales.**
   - **Humedades por capilaridad.**
     Orígenes de la humedad por capilaridad.
     Diagnóstico: Inspección, medición e interpretación.
     Solución: Objetivos, el proceso técnico, barreras verticales, puntualizaciones del sistema.
     Garantías Murprotec.
   - **Humedades por infiltraciones laterales.**
     Descripción.
     Orígenes.
     Diagnóstico: Inspección, medición e interpretación.
     Solución: Objetivos, el proceso técnico, etapas del tratamiento, materiales a utilizar, puntualizaciones del sistema.
     Combinación de capilaridad e infiltración.
     Garantías Murprotec.
   - **Humedad por condensación.**
     Descripción.
     Orígenes.
     Diagnóstico: Inspección, medición e interpretación.
     Consecuencias.
     Solución: Principio aplicado y objetivos, el proceso técnico, puntualizaciones del sistema.
     Consecuencias.
     Garantías Murprotec.

JORNADA TÉCNICA:	**HUMEDADES ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACIÓN. CAUSAS, CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES**
FECHA Y HORARIO:	MÁLAGA: Miércoles 25 de junio de 2025 de 17:00 a 18:30 horas MARBELLA: Jueves 26 de junio de 2025 de 17:00 a 18:30 horas
LUGAR:	MÁLAGA: Aula de Formación - COAT-Málaga (Calle República Argentina, 18. Málaga) MARBELLA: Salón de Actos - Oficina Administrativa de la Costa del Sol del COAT-Málaga (Calle Las Malvas, s/n, Edif. Online. Nueva Andalucía. Marbella)
MODALIDAD:	**Presencial**
MATRÍCULA:	Gratuita
PONENTE:	**Juan Federico Gallardo:** Director de Murprotec Andalucía y Badajoz. **Víctor Romero:** Jefe Técnico de Murprotec Andalucía Oriental. **Andrés Mariscal:** Técnico Diagnosis. Responsable de zona.
INSCRIPCIONES:	[Málaga] [Marbella]

MURPROTEC
Diagnosis / Tratamiento / Solución

Gabinete Técnico
Tel: 952225180. Ext.3
Email: formacion@coaat.es